

LIVRET PIECES DE RECHANGE

MARQUE
BRAND

CATERPILLAR

GAMME
Range

DP/GP 15/18/20C NTD

Suivi des modifications et améliorations

Tracking changes and improvements

Edition <i>Edition</i>	Date <i>Date</i>	Description des modifications et améliorations <i>Description of changes and improvements</i>	Réalisé par <i>Realised by</i>	Vérifié par <i>Verified by</i>
A	27/01/2013	Création du document / Création of document	PN	
B	10/04/2018	Mise à jour	CT	
D				
E				
F				
G				
H				
I				

Vous pouvez télécharger sur notre site internet www.cabine-kbo.com les dernières versions des livrets de pièces de rechange
You can download from our website www.cabine-kbo.com the latest versions of books spare parts

SOMMAIRE

Summary


PANNEAU AVANT	- 4 -
<i>Front Panel</i>	- 4 -
PANNEAU ARRIERE	- 6 -
<i>Rear Panel</i>	- 6 -
TOIT	- 8 -
<i>Roof</i>	- 8 -
PORTE METAL DROITE	- 10 -
<i>Right metal door</i>	- 10 -
PORTE METAL GAUCHE	- 13 -
<i>Left metal door</i>	- 13 -
CHAUFFAGE	- 16 -
<i>Heater</i>	- 16 -

CATERPILLAR

DP/GP 15/18/20C NTD

PANNEAU AVANT *Front Panel*

PANNEAU AVANT / FRONT PANEL



Rep. Rep.	Réf. Ref.	Désignation Description	Qu. Qty.	Date de validité Validity Date	Remarque s Observati ons
	PAN0405	Panneau avant complet <i>Complet front panel</i>	1		
1	0951.01.0 1.00.1	Vitre Panneau avant <i>Front glass</i>	1		
2	02.156	Joint vitre avant <i>Front glass seal</i>	5		
3	35.942	Ensemble patte fixation vitre avant <i>Bracket assembly of front glass</i>	4		
4	09.593	Moteur d'essuie-glace avant <i>Front wiper motor</i>			
5	08.068	Bras d'essuie-glace avant <i>Front wiper arm</i>			
6	08.035	Balai d'essuie-glace avant <i>Front wiper blade</i>	1		
7	35.933	Support phare avant gauche <i>Lamp bracket left</i>	1		
8	35.994	Support phare avant droite <i>Lamp bracket right</i>	1		
9	10.066	Kit lave-glace complet <i>Washer tank</i>	1		
10	12.211	Interrupteur moteur essuie-glace avant <i>Front motor wiper switch</i>	1		
10	12.718/12 .712	Interrupteur moteur essuie-glace avant <i>Front motor wiper switch</i>		Avant 01/11/15	


Toutes les pièces de rechange sont livrées avec leur visserie de fixation / All parts are supplied with screws for fixing

CATERPILLAR

DP/GP 15/18/20C NTD

PANNEAU ARRIERE *Rear Panel*

PANNEAU ARRIERE / REAR PANEL



Rep. Rep.	Réf. Ref.	Désignation Description	Qu. Qty.	Date de validité Validity Date	Remarques Observations
	PAN0406	Panneau arrière complet Complete rear panel	1		
1	02.184	Joint Seal	1		
2	0951.02.01.00.0	Vitre coulissante baie arrière Sliding glass of rear sliding window	1		
3	0951.02.02.00.0	Vitre fixe baie coulissante arrière Fix glass of rear sliding window	1		
4	35.305	Fermeur de baie coulissante Sliding window lock	4		
5	02.152	Joint feutre de baie coulissante Sliding window seal	4		
6	02.152	Joint feutre de baie coulissante Sliding window seal	1		
7	09.619	Moteur d'essuie-glace arrière Motor wiper	1		
8	08.084	Bras essuie-glace arrière Wiper arm	1		
9	08.044	Balai d'essuie-glace arrière Blade	1		
10	02.159	Joint Sliding windows seal	1		


Toutes les pièces de rechange sont livrées avec leur visserie de fixation / All parts are supplied with screws for fixing

CATERPILLAR

DP/GP 15/18/20C NTD

TOIT
Roof

TOIT / ROOF



Rep. Rep.	Réf. Ref.	Désignation Description	Qu. Qty.	Date de validité Validity Date	Remarques Observations
	TOI0041	Toit complet Complete Roof	1		
1	0951.03.01.00.1F	Vitre de toit Glass roof	1		
2	02.165	Joint protection tôle de toit Protection seal of sheet roof	3		
2	31.205	Cartouche de mastic Cartridge glue	1		
3	0951.03.11.05.0	Traverse avant fixation de toit Front croos bar fixing roof	1		
4	0949.03.11.08.0	Traverse droite fixation de toit Right croos bar fixing roof	1		
5	0949.03.11.07.0	Traverse gauche fixation de toit Left croos bar fixing roof	1		


Toutes les pièces de rechange sont livrées avec leur visserie de fixation / All parts are supplied with screws for fixing

CATERPILLAR

DP/GP 15/18/20C NTD

PORTE METAL DROITE *Right metal door*


PORTE METAL DROITE / RIGHT METAL DOOR



Rep. Rep.	Réf. Ref.	Désignation Description	Qu. Qty.	Date de validité Validity Date	Remarques Observations
	POR00136	Porte metal droite complete Complete right metal door	1		
1	02.155	Joint Door seal			
2	02.159	Joint Sliding window seal			
3	0949.04.04.00.0	Vitre avant baie coulissante de porte Front glass of door sliding window	1		
4	0949.04.05.00.0	Vitre arrière baie coulissante de porte Rear glass of door sliding window	1		
5	35.305	Fermeur de baie coulissante Sliding window lock	1		
6	35.152	Guide vitre avant de baie coulissante Front sliding glass stabiholder	1		
7	35.153	Guide vitre arrière de baie coulissante Rear sliding glass stabiholder	1		
8	02.184	Joint feutre de baie coulissante Sliding window seal	1		
9	0949.04.06.00.0	Vitre basse de porte Lower door glass	1		
10	02.157	Joint vitre basse de porte Seal of lower door glass	1		

Toutes les pièces de rechange sont livrées avec leur visserie de fixation / All parts are supplied with screws for fixing

PORTE METAL DROITE / RIGHT METAL DOOR



Rep. Rep.	Réf. Ref.	Désignation Description	Qu. Qty.	Date de validité Validity Date	Remarques Observations
11	36.134	Poignée intérieure de porte Inner door handle	1		
12	35.104	Cache serrure porte droite Right door lock cover	1		
13	35.992	Patte de fixation Bracket	1		
14	35.073	Serrure Door lock	1	Avant 01/05/2015	
14	35.1135	Serrure Door lock		Après 01/05/2015	
15	35.017	Poignée extérieure de porte Outer door handle	1		
16	35.988	Charnière pince de porte droite Right Door hinge and rear panel clamp	1		
17	35.988	Charnière pince de porte gauche Door hinge and rear panel clamp	1		
18	35.747	Charnière porte droite Hinge on right door	1		
19	35.747	Charnière porte droite Hinge on right door	1		
20	05.001	Compas à gaz Gas spring	1		

Toutes les pièces de rechange sont livrées avec leur visserie de fixation / All parts are supplied with screws for fixing


CATERPILLAR

DP/GP 15/18/20C NTD

PORTE METAL GAUCHE

Left metal door


PORTE METAL GAUCHE / LEFT METAL DOOR



Re p. Re p.	Réf. Ref.	Désignation Description	Qu. Qty.	Date de validité Validity Date	Remarques Observations
	POR0137	Porte metal gauche complete Complete left metal door	1		
1	02.155	Joint Glass seal	5		
2	02.159	Joint Glass seal	3		
3	0949.04.04.00.0	Vitre avant baie coulissante de porte Front glass of door sliding window	1		
4	0949.04.05.00.0	Vitre arrière baie coulissante de porte Rear glass of door sliding window	1		
5	35.305	Fermeur de baie coulissante Sliding window lock	2		
6	35.152	Guide vitre avant de baie coulissante Front sliding glass stabiholder	1		
7	35.153	Guide vitre arrière de baie coulissante Rear sliding glass stabiholder	1		
8	02.184	Joint feutre de baie coulissante Sliding window seal	1		
9	0949.04.06.00.0	Baie coulissante porte gauche Left door sliding window	1		
10	02.157	Joint encadrement de porte Door seal	1		

Toutes les pièces de rechange sont livrées avec leur visserie de fixation / All parts are supplied with screws for fixing

PORTE METAL GAUCHE / LEFT METAL DOOR



Rep · Rep ·	Réf. Ref.	Désignation Description	Qu. Qty.	Date de validité Validity Date	Remarques Observations
11	35.043	Poignée intérieure de porte gauche Inner door left handle	1	Avant 01/05/2015	
11	35.1150	Poignée intérieure de porte gauche Inner door left handle	1	Après 01/05/2015	
12	35.304	Cache serrure porte gauche Left door lock cover	1		
13	35.992	Ensemble gâche + support de porte Complete door latch and support	1		
14	35.072	Serrure porte gauche Left door lock	1	Avant 01/05/2015	
14	35.1134	Serrure porte gauche Left door lock	1	Après 01/05/2015	
15	35.017	Poignée extérieure de porte Outer door handle	1		
16	35.249	Charnière pince de porte gauche Hinge clamp left door	1		
17	35.987	Charnière pince de porte gauche Left door hinge and rear panel clamp	1		
18	35.748	Charnière de porte gauche Hinge on left door	1		
19	35.748	Charnière de porte gauche Hinge on left door	1		
20	05.001	Compas à gaz Gas spring	1		

Toutes les pièces de rechange sont livrées avec leur visserie de fixation / All parts are supplied with screws for fixing


CATERPILLAR

DP/GP 15/18/20C NTD

CHAUFFAGE *Heater*

CHAUFFAGE / HEATER

WC we sjc AG6



Rep. Rep.	Réf. Ref.	Désignation Description	Qu. Qty.	Date de validité Validity Date	Remarques Observations
	Diesel = CHA0052 Gaz = CHA0053	Chauffage Complet Complete Heater	1		
1	07.167	Bouche de chauffage Air outlet	2		
2	07.801	Boitier de chauffage Heating cover	1		
3	07.041	Ventilateur de chauffage Heater fan	1		
4	07.170	Grille de chauffage Heater grid	1		
5	07.269	Résistance de chauffage Heater resistor	1		
6	07.068	Radiateur de chauffage Heater radiator	1		
7	12.101	Interrupteur de chauffage Heater switch	1		
8	07.724	Raccord sortie radiateur de chauffage Heater outlet pipe	1		
9	07.302	Raccord alimentation radiateur de chauffage + vanne Valve with knob	1		
	35.059	Support chauffage Heater support	1		

Toutes les pièces de rechange sont livrées avec leur visserie de fixation / All parts are supplied with screws for fixing